

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog number Catalog Number
Acer	beTouch E110	4.000.04_EMEA	HFP	●	●	—	—	●	●	●			
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone	2.0.2	HFP	●	●	●	●	●	●	—		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	67 88 560
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone 3G		HFP	●	●	●	●	●	●	—		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	17 88 213
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone 3GS	3.1.2	HFP	●	●	●	—	●	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar; kein "Anruf zurückgewiesen" Signal hörbar; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung No busy signal hearable; No indication that the call was rejected; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	17 88 213
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone 4	4.2.1	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Bluetooth Verbindung kann nur über die Freisprecheinrichtung getrennt werden Bluetooth connection can only be disconnected via hands free set	17 88 284
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Apple	iPhone 4S	5.0.1	HFP	●	●	●	—	●	●	●			17 88 284
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
BlackBerry	8110	2.6.0.59	HFP	●	●	●	●	●	●	—			67 88 559
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
BlackBerry	8900 Curve	4.6.1.310	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Telefonbucheinträge mit mehr als einem Eintrag werden nicht korrekt angezeigt Phone book contacts with more than one entry are not shown correctly	
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
BlackBerry	9000 Bold	4.6.0.303	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Telefonbucheinträge mit mehr als einem Eintrag werden nicht korrekt angezeigt Phonebook contacts with more than one entry are not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	
BlackBerry	9105 Pearl	5.0.0.831	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	●	●	●	●	●		
BlackBerry	9520 Storm2	5.0.0.436	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Telefonbucheinträge werden nicht korrekt angezeigt Phonebook contacts are not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	
BlackBerry	9700 Bold	5.0.0.351	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	17 88 283
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	
BlackBerry	9800 Torch	6.0.0.337	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
BlackBerry	9900 Bold	7.0.0.296	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Dell	Venue Pro	7.0.7392.0	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Garmin-Asus	nüvifone A50	A50-V5.0.71	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
HP	Veer	2.1.1	HFP	●	—	—	—	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
HTC	ChaCha	Build 1.19.206.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
HTC	Desire	2.29.405.2	HFP	—	●	—	—	●	●	●		Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt; Telefonbuch nur teilweise verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt The Bluetooth link may be lost sporadically; Phone book is only partially available; Special character not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
HTC	Desire S	Build 1.28.401.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
HTC	HD2	BS 5.2.21869 ROM 1.66.407.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung. Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No busy signal hearable; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set; Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	
HTC	HD7	7.0.7392.0	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
HTC	HD mini	ROM 1.36.407.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
HTC	Nexus One	Android 2.2	HFP	●	●	●	—	●	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar no busy signal hearable	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog number Catalog Number
HTC	Sensation	Build 1.35.401.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
HTC	Touch 2	BS 61.411.25.31H ROM 1.28.407.4	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Kein "Besetzt" Signal hörbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No busy signal hearable; Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
HTC	Touch Diamond 2	BS 61.44tc.25.32U ROM 2.16.407.1	HFP	●	●	●	●	●	●	●		kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf; kein "Besetzt" Signal hörbar; Sonderzeichen werden nicht angezeigt No automatic Bluetooth connection established during incoming call; No busy signal hearable; No special characters	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	keine Bluetooth Verbindungsaufbau solange SIM PIN nicht eingegeben worden ist; Nummerntyp wird teilweise falsch dargestellt No BT while SIM-PIN is not entered at the BTP; number type of phonebook entrys not shown correctly	
HTC	Trophy 7	FW 2250.09.11006.162	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
LG Electronics	BL20 new chocolate	BL20 V10j	HFP	●	—	●	●	●	—	●		Probleme beim Verbindungsaufbau; es wird immer die volle Feldstärke angezeigt Problems with outgoing and active calls; Hands free unit HMI show allways full field strenght	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
LG Electronics	BL40 new chocolate	BL40_V10d_Final	HFP	●	●	●	●	●	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung; Nummerntyp wird teilweise falsch dargestellt No busy signal hearable; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set; numbertype of phonebook entrys not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	keine Bluetooth Verbindungsaufbau solange SIM PIN nicht eingegeben worden ist No BT while SIM-PIN is not entered at the BTP	
LG Electronics	E900 Optimus7	1.0.1.12	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
LG Electronics	GD510	GD510AT_V10g	HFP	●	—	●	●	—	●	●		Anruf kann nicht über die HMI beendet werden; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung; Rufliste wird nicht aktualisiert Outgoing call can not be canceled; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set; Call list "missed calls" doesn't match	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog number Catalog Number
LG Electronics	GD880	GD880_V10e	HFP	●	●	—	—	●	—	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Nummerntyp "Mobil" wird nicht angezeigt Number type "mobile phone" doesn't get shown correct	
LG Electronics	GM360 Viewty	GM360AT_V10b	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	●	●	●	●	●	—	kein automatische Bluetooth Verbindungsaufbau: Verbindungsabbruch nach senden/empfangen einer SMS no automatic: BT reconnection: BT disconnection during/after SMS send/receive	
LG Electronics	KP500	KP500AT V10g	HFP	●	●	—	—	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	—	●	●	—	●		
LG Electronics	P500 Optimus One	LGP500-V10e	HFP	—	—	—	—	—	—	—		Keine stabile BT-Verbindung. No stable BT-connection.	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
LG Electronics	P920 Optimus 3D	LGP920-V10d	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
LG Electronics	P990 Optimus Speed	LGP990-V10c	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Motorola	MB525 Defy	JOREM_U3 3.4.2_177-3	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Motorola	Milestone	SHOLS_V2_02.36.0	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
Motorola	Milestone XT720	STR_U2_01.1E.0	HFP	●	●	—	—	●	●	●		Abgehendes Konferenzgespräch kann nicht über die Freisprecheinrichtung beendet werden Multiparty outgoing call can not be canceled by hand free phone unit	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Motorola	XT610 Pro	V2U_3.4.2-179	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Nokia	2330c	06.46 23-03-09 RM-512	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	
Nokia	2600c	05.61 18-04-08 RM-340	HFP	●	—	●	●	●	●	●		Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen; Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird; abweisen eine Anrufer über die Freisprecheinrichtung nicht möglich The Bluetooth device name is not transmitted correctly. The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Rejection of incoming call via the HMI is not possible	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	—	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen; Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird; abweisen eine Anrufer über die Freisprecheinrichtung nicht möglich The Bluetooth device name is not transmitted correctly. The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Rejection of incoming call via the HMI is not possible	
Nokia	2690	10.10	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	2720	09.55	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	3110c	05.50 14-08-07 RM-237	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	67 88 556
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	
Nokia	3120c	09.41 R364	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
Nokia	3250	04.14 11-10-06 RM-38	HFP	●	●	—	—	—	—	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	●	●	●	●	●		
Nokia	3720c	10.16	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	5310 XpressMusic	05.81	HFP	●	—	●	●	●	●	●		Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen: Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt The Bluetooth device name is not transmitted correctly. The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone. Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	—	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen: Bluetooth Verbindung wird getrennt sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt The Bluetooth device name is not transmitted correctly. The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone. Special characters not shown correctly	
Nokia	5530 XpressMusic	11.0.054	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt Only phone memory contacts are shown	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	6110	03.51 23-05-07 RM-122	HFP	—	—	●	●	●	●	●		kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf; Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird No automatic Bluetooth connection established during incoming call; The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP Mode nicht getestet SAP Mode not tested									
Nokia	6120c	06.51 04-02-09 RM-243	HFP	●	●	—	—	—	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	—	—	●	●	●		
Nokia	6151	04.10 21-12-06 RM-200	HFP	●	●	●	●	●	●	—		Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	17 88 261
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	—	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	
Nokia	6220c	03.06 31-05-08 RM-328	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
Nokia	6288	06.43.30-03-07 RM-78	HFP	●	●	●	●	●	●	—			67 88 555
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	—	●		
Nokia	6500c	05.81	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	nicht getestet not tested	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Special characters not shown correctly	
Nokia	6700c		HFP	—	●	●	●	●	●	●		Keine Sprachübertragung falls das Telefon während eines Gesprächs verbunden wird No audio stream if phone is connected during active call	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	6760 slide	21.005	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	700	V 111.020.0308	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	C5	062.001	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	C7	013.016	HFP	●	●	●	—	●	—	●		Feldstärke wird nicht angezeigt Fieldstrength isn't displayed	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	E51	400.34.011	HFP	—	●	●	●	●	●	●		Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden; Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth link may be lost sporadically; When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted	17 88 262
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden; Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth link may be lost sporadically; When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Katalognummer Cradle available Catalog Number
Nokia	E52		HFP	●	●	●	—	●	●	●		Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung. Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt hands free phone unit is muted when audio level of the phone set to 0; Special characters not shown correctly	17 88 279
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	—	●	●	●	●	Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung hands free phone unit is muted when audio level of the phone set to 0	
Nokia	E6	021.014	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	E63	400.21.013 RM-437	HFP	●	●	—	●	●	●	●		Internes Telefonbuch nur verfügbar wenn SIM Telefonbuch Einträge enthält Memory phonebook is available when SIM-card phonebook is not empty	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	●	●	●	●	●	Internes Telefonbuch nur verfügbar wenn SIM Telefonbuch Einträge enthält Memory phonebook is available when SIM-card phonebook is not empty	
Nokia	E65	3.0633.69.00 RM-208	HFP	—	—	—	—	—	—	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested									
Nokia	E71	300.21.012 RM-346	HFP	●	●	—	—	●	●	●		Telefonbücher mit mehr als 142 Einträge können nicht angezeigt werden Display of phonebooks with more than 142 entries not possible	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	●	●	●	●	●		
Nokia	E72	31.023	HFP	●	●	●	—	●	●	●			17 88 280
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	N70	5.0609.2.0.1 RM-84	HFP	●	●	—	—	—	—	—		Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird. Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Caller ID not displayed correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested									
Nokia	N73	3.0638.0.0.1 RM-133	HFP	●	●	—	—	—	—	—		Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird. Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Caller ID not displayed correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested									

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
Nokia	N78	12.046.051.1	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Bluetooth Geratename wird nicht übertragen The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: The Bluetooth device name is not transmitted correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested									
Nokia	N8	011_012	HFP	●	●	●	—	●	—	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	N82	20.0.062 28-02-08 RM-313	HFP	●	●	—	—	—	—	●		Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird: Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone: When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested									
Nokia	N86	11043	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	
Nokia	N9	20.2011.40-4_PR_001	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Ein ausgehender Anruf kann am HFS nicht abgebrochen werden. The outgoing call can not be canceled at HFS.	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Nokia	N97	22.0.110	HFP	●	●	●	—	●	●	●		SIM Telefonbuch nicht verfügbar SIM phonebook is not available	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	X3	08.54	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Bluetooth Verbindung wird unterbrochen sobald in den privaten Modus geschaltet wird Switching from hands-free to private mode will disconnect the BT-connection	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nokia	X7	021.013	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog number Catalog Number
Palm	Pixie Plus	1.4.5	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP nicht getestet SAP not tested									
Palm	Pre	1.4.5	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Palm	Pre 2	2.0.1	HFP	●	—	—	—	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Samsung	B2100	B2100XXID2	HFP	●	—	—	—	●	●	●		Ausgehender Anruf kann nur übers Telefon beendet werden; Telefonbuch nur teilweise verfügbar; Nummertyp wird nicht korrekt angezeigt Outgoing call can only be canceled by phone; Phone book is only partially available; Types of phone book entries not correct	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	●	●	●	●	●	Internes Telefonbuch nicht verfügbar Memory phone book not available	
Samsung	B3210 Corby	B321MXXJA2	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung Sound level change at the phone is changing the volume of the hands free set	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Samsung	B3410	B3410XXJC3	HFP	●	—	●	●	●	●	●		Ausgehender Anruf kann nur übers Telefon beendet werden; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Outgoing call can only be canceled by phone; Special characters not shown correctly	-
			SIM Access Profile (SAP)	—	—	—	—	—	—	—	—	Authentifizierung mit Freisprecheinrichtung schlägt fehl Authentication via HFS fails	
Samsung	B7330 OmniaPro	B7330XXIL2	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindungsaufbau nicht möglich, wenn die SIM-Pin nicht über das Telefon eingegeben wird BT connection will always fail, once you have tried a BT connection without entering the SIM-PIN at phone	
Samsung	B7350	B7350XXJ15	HFP	●	—	●	●	●	●	●		Ausgehender Anruf kann nur über das Telefon beendet werden Outgoing call can only be canceled by phone	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
Samsung	B7610 OmniaPro	B7610NXXIK5	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●	SIM Telefonbucheinträge werden doppelt angezeigt SIM phone book entrys shown twice	
Samsung	B7722i	B7722IXKXC3	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Samsung	C3050	C3050XXJ12	HFP	—	●	●	●	●	●	●		keine Audioubertragung, wenn Telefon während eines aktive Gesprächs verbunden wird; Signalstärke wird nicht aktualisiert wenn die Tastensperre am Telefon aktiv ist. No audio stream if phone is connected during active call; No field strength update when key lock on phone is active	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Samsung	i8000 Omnia 2	I8000XXI16	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Samsung	i8700 Omnia 7	FW 2424.10.10.4	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Samsung	i9000 Galaxy S	I9000XXJPP	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt; Nach dem Empfang einer SMS wird die BT-Verbindung unterbrochen The Bluetooth link may be lost sporadically. After SMS is received BT connection will disconnected	
Samsung	i9001 Galaxy S+	I9001BOKF6	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Manche Sonderzeichen werden nicht angezeigt; Ein eingehender Anruf wird nicht signalisiert, wenn bereits ein Anruf aktiv ist. Some special characters are not shown; Incoming call doesn't get indicated if a call is already active.	-
			SIM Access Profile (SAP)	—	—	—	—	—	—	—	—	Unstabile Bluetoothverbindung Unstable BT connection	
Samsung	i9100 Galaxy S2	I9100XXKE7	HFP	●	●	●	—	●	—	●		maximale Feldstärke wird immer angezeigt Fieldstrength always set to maximum	-
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	—	—	—	—	●	●	Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt The Bluetooth link may be lost sporadically	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog number Catalog Number
Samsung	S3650 Corby	S3650XXI3	HFP	●	—	—	—	—	—	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Samsung	S5230 Star	S5230XPJ1	HFP	●	—	—	—	—	—	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	—	●	●	Betreiberkennung wird nicht angezeigt Network operator is not shown	
Samsung	S5570 Mini	S5570XXKA5	HFP	●	●	—	—	—	●	●		kein "Besetzt" Signal hörbar: Probleme beim Annehmen / Ablehnen von eingehenden Konferenzgesprächen. no busy signal hearable: Problems accepting / rejecting incoming multiparty calls.	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Samsung	S5830 Galaxy ACE	S5830XWKP8	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Samsung	S7070	S7070XXJC1	HFP	●	—	—	—	—	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Samsung	S7230E Wave723	S723EXXKD1	HFP	●	—	●	●	●	●	—		Eingehende oder aktive Verbindung wird nicht angezeigt Incoming or active call don't get indicated	-
			SIM Access Profile (SAP)	●	—	—	—	●	●	●	●	kein automatischer BT-Verbindungs Aufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	
Samsung	S8500 Wave	S8500XXJH3	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	—	●	●	●	●	●	●	●	kein automatischer BT-Verbindungs Aufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	
Samsung	S8530 Wave II	S8530XXKF1	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	●	●	—	—	●	●	●	●	Probleme bei einer erneuten BT-Verbindung; Problems with BT reconnection:	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
Samsung	SGH-i200	i200.007	HFP	—	—	—	—	—	●	—		Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden: Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt: Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung The Bluetooth link may be lost sporadically: Caller ID not displayed correctly: Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
Simvalley	SP-60	ALPS.10Y.W10.48 MP.V1.06	HFP	—	—	—	—	—	—	—		Im Dual-SIM-Modus bricht die BT-Verbindung nach einem ankommenden Anruf sporadisch ab. Danach ist ein Neustart des Telefons nötig. Während der BT-Verbindung ist das Telefon sporadisch blockiert, bzw. friert ein. In dual-sim mode sporadic bluetooth disconnection after incoming call. After that the mobile needs a restart. Mobile sporadically gets blocked / frozen while BT connection.	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Aino	R7BA084	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	C510	R1HA035	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	C702	R3DA029	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	C902	R3CA038	HFP	—	●	●	●	●	●	●		Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde. Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Elm	R7BA076	HFP	●	●	●	●	●	●	●			17 88 282
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	G502	CDF1201-0083	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog number Catalog Number
SonyEricsson	G700	DPY Generic World1	HFP	●	●	●	●	●	●	●			
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	G900	R9L004	HFP	●	●	●	—	●	●	●			
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K610i	R1ED001	HFP	—	●	●	—	●	●	—		kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	67 88 539
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K630i	R7A011	HFP	●	●	●	●	●	●	—			
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K660i	R1FA030	HFP	—	●	●	●	●	●	●		Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K770i	R8AA018	HFP	●	●	●	—	●	●	●			17 88 211
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K810i	R6BC002	HFP	—	●	●	—	●	●	—		Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection	67 88 551
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	K850i	CDF1202-6075	HFP	●	●	●	●	●	●	●		Umschalten auf den privaten Modus nicht möglich Switch phone to private mode not possible	
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog number Catalog Number
SonyEricsson	P1i	R9k009	HFP	●	●	●	—	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Satio	R2AK006	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	T715	R1HA035	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Vivaz	R2CA024	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W205	R1CA001	HFP	●	●	—	—	—	—	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W302	R1AA030	HFP	●	●	●	●	—	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W580i	R8BE001	HFP	●	●	●	—	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W595	R3DA024	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modelljahr 2010), Insignia (ab Modelljahr 2009), Meriva (ab Modelljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	W880i	R8BE001	HFP	●	●	●	—	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W890i	R1FA035	HFP	●	●	●	●	●	●	—			17 88 212
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W902	R3DA026	HFP	—	●	●	●	●	●	●		kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau: Telefonbuch wird nicht richtig sortiert, wenn keine SIM Kontakte enthalten sind No automatic Bluetooth connection established: Phonebook not sorted correctly, if there are no SIM-card contacts	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W910i	R1FA035	HFP	●	●	●	●	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W980	R3CA033	HFP	●	●	●	●	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	W995	R1HA035	HFP	●	●	●	●	●	—	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	X1	R1AA017	HFP	●	●	●	●	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Xperia Active	4.0.2.A.0.42	HFP	●	●	●	—	●	●	●		Probleme beim Annehmen eines 2. Anrufs. Problems accepting/rejecting incoming multiparty call.	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Ampera, Astra J (ab Modeljahr 2010), Insignia (ab Modeljahr 2009), Meriva (ab Modeljahr 2011) und Zafira Tourer
Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons
List valid for Ampera, Astra J (model year 2010), Insignia (model year 2009) and Meriva (model year 2011) and Zafira Tourer
Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Profil Bluetooth Profile	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur in SAP Modus verfügbar / only available in SAP mode)	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	Xperia arc	3.0.1.A.0.146	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Xperia Play	3.0.1.A.0.145	HFP	●	●	●	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Xperia X2	R3AA035	HFP	●	●	—	—	—	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Xperia X10	2.1.A.0.435	HFP	●	●	—	—	●	●	●			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Z555i	CDFCDA102568	HFP	●	●	●	●	●	●	—			-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									
SonyEricsson	Z710i	R1EA022	HFP	●	●	●	●	●	●	●		kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf No automatic Bluetooth connection established during active call	-
			SIM Access Profile (SAP)	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported									